



Cristales rotos o ausencia de los mismos:



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			



En la zona del porche – terraza se aprecia desplazamiento con rotura del pretil aplacado en piedra sobre el que existe una reja metálica pintada en blanco. Dicha reja se encuentra desplazada por el mismo motivo.



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			



Faltan placas de falso techo en la zona de almacén sillas-zona rampa



Junto a la zona del porche – terraza se aprecia una arqueta sin cubrir con la tapa rota y desplazada



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			




Puerta metálica de comunicación con el Parque Glez. Hontoria junto al porche – terraza se encuentra oxidada incluso con pérdida de material como consecuencia de dicha oxidación.



Solería rota en el patio exterior



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			



Rejilla de sumidero rota en el patio:



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			



Otras imágenes del inmueble:

Fachada



Techo del distribuidor









Zona comedor - reservado



Zona Comedor




	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			






Zona de preparación





	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			



Cocina





	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			




Almacén sillas – zona rampa

Almacén 2






Aseo masculino planta primera



Vestuario




	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7			



Aseo femenino planta primera



Despacho administración



Exterior



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
	Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio
		FECHA   07/08/2018
 HH1H38T0V8H0IG7		




Cubierta



Porche terraza










Instalaciones:



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			



	Código Cifrado de Verificación: HH1H38T0V8H0IG7 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Vicente Prieto Barea, Director Servicio de Patrimonio	FECHA	07/08/2018
HH1H38T0V8H0IG7			